



راهنمای کار در آزمایشگاه کف قوی
دانشکده مهندسی عمران
(موارد ایمنی)



به آزمایشگاه کف قوی خوش آمدید

خواهشمند است برای حفظ سلامتی خود و دیگران و جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات آزمایشگاه، نکات ایمنی را رعایت، و به دستور العملهای آزمایشگاه توجه فرمائید.

نکات ایمنی

در موقع شروع بکار از کلاه ایمنی و دستکش کار استفاده نمائید.
برای جابجایی اجسام سنگین از با رعایت موارد ایمنی از جرثقیل سقفی استفاده نمائید.

برای بلند کردن اجسام سنگین از زنجیر و قلاب فولادی با ظرفیت مناسب استفاده نمائید، ظرفیت زنجیر کوچکتر چهار تن و زنجیر بزرگتر هفت تن میباشد. همچنین دو عدد تسمه یک تن و دو عدد تسمه پنج تن در آزمایشگاه موجود میباشد که برای بلند کردن اجسامیکه دارای لبه های تیز و برنده نباشند میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.

کار با جرثقیل سقفی (Overhead Crane)

برای جابجایی اجسام سنگین یک دستگاه جرثقیل سقفی پنج تن نصب شده که با رعایت نکات ایمنی میتوانید از آن استفاده نمائید.

کنترل جرثقیل با ریموت کابلی آن صورت میگیرد، همان طور که در تصویر زیر ملاحظه میکنید در این ریموت هفت کلید وجوددارد که کاربرد آنها توضیح داده شده.

-قبل از بلند کردن اجسام سنگین از درست بسته بودن زنجیرها، تسمه ها و قلابها اطمینان حاصل کنید.


سکار جابجایی اجسام سنگین بایستی با دقت و حوصله و بارامی انجام گیرد.

در موقع حرکت طولی و عرضی جرثقیل، مواطن ناب خوردن اجسام سنگین در هوا باشد، تا از برخورد احتمالی با افراد و یا تجهیزات موجود در آزمایشگاه جلوگیری شود.

-هیچوقت کار جابجایی اجسام سنگین را بتنهایی انجام ندهید. سعی کنید اینکار با همکاری یک تکنسین با تجربه و یا یک همکار انجام دهید، تا در موارد اضطراری بتوانند بشما کمک کنند.

قبل از بلند کردن اجسام سنگین، مراحل جابجایی را بكمک همکارتان بررسی، تا از درست بودن و امکان پذیر بودن آن اطمینان حاصل نمائید.

بعداز قرار دادن اجسام سنگین در محل خود، قبل از شل کردن جرثقیل، اگر فکر میکنید، احتمال افتادن و یا واژگون شدن آن وجود دارد، آنرا با زنجیر و یا تسمه بكمک قلاب به سازه بیندید و مهار کنید.



در موقع جابجایی اجسام سنگین، موظب باشد که جسم به عملگرها، کابل‌های ارتباطی سنسورها و شیلنگ‌های هیدرولیک فشار قوی ۳۵۰ بار برخورد نکند که باعث آسیب جدی به خود عملگر، لودل و بقیه سنسورها خواهد شد، در صورت برخورد جسم سنگین با شیلنگ‌های هیدرولیک فشار قوی، این شیلنگ‌ها آسیب دیده و باقیتی تعویض شوند.

در صورتیکه مجبور هستید عملگرها را بر روی سازه جابجا کنید، اینکار باقیتی توسط افراد با تجربه و با موافقت مدیریت آزمایشگاه و با در نظر گرفتن احتیاط‌های لازم انجام شود.

احتیاط‌های لازم برای جابجایی عملگرها

کابل سنسورها را با احتیاط از بدنه عملگر جدا کنید، این سنسورها عبارتند از:

-اگر مقدار جابجایی کم است، شاید نیازی به باز کردن شیلنگ‌های هیدرولیک نباشد، ولی با رعایت احتیاط بیشتری جابجایی را انجام دهید.

مراحل باز کردن شیلنگ‌های هیدرولیک

در صورتیکه عملگر بحالت عمودی نصب شده باشد، ابتدا پیستون را تا انتهای پائین بیاورید.

-سیستم هیدرولیک را خاموش کنید و کمی صبر کنید تا فشار داخل لوله‌ها افت کند

-ابتدا کمی مهره سر شیلنگ را بر روی عملگر شل کنید تا هوا وارد آن شده و روغن داخل شیلنگ داخل مخزن برگردد، حل میتوانید شیلنگ را

باز کنید، بلافاصله بعد از باز کردن شیلنگ درب شیلنگ و محل اتصال آن روی عملگر را با درپوش مخصوص که برای تهیه شده ببندید.



درپوش مخصوص عملگر شیلنگ

شیلنگ‌های رفت و برگشت روغن علامت دارند، قسمت فلزی انتهای شیلنگ رفت(فشار) با رنگ قزمز و برگشت، با رنگ آبی، رنگ شده اند لطفاً موقع بستن مجدد آنها اشتباه نبندید.

روی بدنه عملگرها $P=Pressure$ (فشار) و $R=Return$ (برگشت) میباشد. در موقع اتصال مجدد دقت کنید که شیلنگها درست در جای قبلی خود متصل شوند.

استفاده از بالابر

برای کار تا ارتفاع ۵ متر یک عدد بالابر کارگاهی خریداری شده است خواهشمند است در موقع استفاده موارد زیر را رعایت کنید.

ظرفیت بالابر حداقل ۱۳۰ گیلوگرم است، از بالابر برای بلند کردن قطعات استفاده نکنید.

موقع جابجایی بالابر کابل برق آنرا جدا نکنید.

بالابر را محل مورد نظر قرار دهید و کابل آنرا ببرق وصل کنید، بدون اینکه سوار آن شوید، سکوی آنرا بالا ببرید و اطمینان حاصل کنید که موقع بالا رفتن بجایی برخورد نمیکند.

بازوهای اطراف بالابر را در جای خود قرار دهید و آنها را محکم کنید تا سطح اتکاء آن زیاد شده تا از واژگون آن جلوگیری شود، مثل شکل زیر



برای کار در ارتفاع کمتر و محل هائیکه امکان استفاده از بالابر نیست،
یک نرده بان ۱۲ پله در آزمایشگاه موجود میباشد، لطفا در موقع استفاده
ضامن آنرا چک کنید که روی قفل باشد

